

# 下回り検査ピット開口部設備改修工事


# 新電気新聞

第54号  
発行者 山下涼子  
営業部


創業四十二年信頼と実績  
株式会社 新電気  
埼玉県三郷市早稲田4-7-9  
電話 048-9558-2619  
FAX 048-958-3777



完成ー習志野事務所



完成ーなにわ事務所



完成ー奄美事務所

下回り検査ピット開口部設備改修工事

・工期 平成二十七年十一月四日

平成二十八年三月三十一日

・工事概要

車検場の下回り検査ピット開口部において転落防止危険表示用LEDテープライトを設置する工事。総延長4・47km  
北海道から沖縄まで全92事務所施工。  
テープライト設置に伴う配管・配線工事。



◎おまけ◎

★横浜中華街  
最近行きましたか？



編集後記  
工事の間は、全国92箇所に材料を配送手配するのが大変でした。テープライトやマジックテープをカットして事務所ごとに詰めたり、鋼材を束ねてみたり。メールで日程の確認をしたり、事務員も総出で協力しました。工事担当者も計画に沿って期限内に完成を目指して奮闘しましたね。各地方のお土産もいただき、中国地方や関西地方、九州地方、沖縄地方と全国の美味しいお菓子を堪能しました。忙しい中でも従業員への配慮を頂き感謝です。完成図書も92事務所分の施工写真帳、施工状況、安全管理ほかまとめるのは通常の工事以上の量で本当に大変でしたが、みんなで協力して取りまとめられたと思います。無事に竣工できて何よりです。車検場では、開口部に転落せずに一般ユーザーの方も安心して車検が受けられますね。



◎トピックス◎  
5月23日  
流山IC付近にて事故現場を目撃！  
皆さん運転には十分注意しましょう。  
メンテナンスマシッカリしましょう  
（Illustration of a wrench and screwdriver）